

Laporan Monitor Usulan Aspirasi

Daerah Kab. Sintang

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
1	31-01-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan/Rehabilitasi/Perin gkatan Perkuatan Tebing lingkungan	sangat diperlukan perkuatan tebing yg ada di jalan Hj. Fatimah kama sangat rawan longsor, juga Jl. Hj. Fatimah termasuk salah satu jalan utama warga dan anak-anak siswa smp 3 untuk pergi kesekolah. Maka amat sangat perlu dilakukan perkuatan tebing yg ada di Jl.Hj. Fatimah dengan cara pembuatan turap atau paku bumi mengingat kelinggian tebing mencapai 10 m.	Jl. Hj. Fatimah Dusun Sungai Sawak Rt. 11 Rw 002 , Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
2	31-01-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan USB/Penambahan /Rehabilitasi Ruang kelas SD	Gedung sekolah yang ada saat ini sudah kurang layak, kama mulai sekolah didirikan pada tahun 1978 dan mulai beroperasi pada tahun 1980 belum pernah dilakukan pembangunan gedung baru. Dengan kondisi bangunan yg ada sekarang, yang sudah mulai rapuh dan termakan usia sangat membahayakan bagi peserta didik. Juga sangat kekurangan untuk sarana pendukung lainnya berupa ruang guru yg sudah termakan usia, wc yg kurang memadai dll.	Jl. Baning Hulu Dusun Baning Hulu Rt. 003 Rw. 001, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
3	31-01-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan/Rehabilitasi/Perin gkatan/ Pengembangan Sistem Drainase	Belum adanya drainase di Gg. Palawija, hingga membuat aktifitas warga dan perekonomian yang ada disekitarnya terganggu. Akibat dari luapan air yang ada membuat badan jalan gg. dan halaman ruko tempat usaha masyarakat terganggu. Juga dapat menggerus badan jalan yc. oevang oeray terkikis akibat dari luapan air tersebut.	Jl. Yc. Oevang Oeray Rt 010 Rw 002 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
4	31-01-2023	Marlin Syahalam, S.E	Bibit Ternak	sulitnya mendapatkan bibit ternak kambing yang bagus, keperluan akan daging kambing dimasyarakat yang tinggi dan kurangnya peternak kambing yang ada. Hingga membuat masyarakat harus mendatangkan kambing dari luar daerah.	Jl. Yc. Oevang Oeray Rt 010 Rw 002 Dusun Sungai Sawak dan Jl. Baning Hulu Rt 001 Rw 001 Dusun Baning Hulu, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
5	31-01-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan/Rehabilitasi Persampahan	Seiring tingginya laju pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya banyak menimbulkan permasalahan dalam hal sampah, Maka sangat diperlukan tempat pembuangan atau pengolahan sampah yang memadai seperti TPS 3R, Apabila masalah persampahan ini klu tidak cepat dilangani dengan cepat dan benar maka akan menimbulkan masalah lingkungan yang serius.	Jl. PDAM Rt. 011 Rw 002 Dusun Sungai Sawak , Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
6	31-01-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pemeliharaan Rutin Berkala Jalan dan Jembatan	Pentingnya jembatan ini bagi masyarakat Sungai Ana, Diharapkan Jembatan-Jembatan yang ada dapat ditingkatkan menjadi betonisasi, Jembatan-jembatan di Desa Sungai Ana terdiri atas jembatan Sungai Kebah Kecil, Jembatan Sungai Kebah Besar, Jembatan Sungai Labi, Jembatan Sungai Ana, Jembatan Lebak Hulu, dan Jembatan Kepayang. Apabila banjir melanda Jembatan-jembatan tersebut sering mengalami kerusakan, dari kerusakan sedang sampai parah, dan sangat mengganggu aktifitas perekonomian dan warga	Jl. Baniang Hulu Rt 01,02 dan 03 Dusun Baniang Hulu, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
7	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Belum adanya pagar sekolah yang menjadi batas antara tanah smp dan perumahan warga, dan adanya tebing di salah satu sisi bangunan sekolah yang berpotensi longsor sewaktu-waktu. Diharapkan dengan dibangunnya pagar pembatas dan pembaruan dapat meminimalisir gelombang dan konflik dengan masyarakat di kemudian hari, dan dapat menjamin keamanan siswa-siswi dan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.Pagar dengan panjang 150 m amat sangat diperlukan untuk menghindari konflik dengan masyarakat	SMP 3 Jl. Hj. Fatimah Rt. 11 Rw. 02 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
8	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan/rehabilitasi Tugu, Gerbang, Tribun, Lapangan Sepak Bola, Halaman, Pagar (DII)	belum adanya gerbang/gapura yang dibangun untuk menandakan suatu wilayah, diharapkan dengan dibangunnya gapura/gerbang diperumahan komplek btn akcaya indah lestari 1 dapat memudahkan masyarakat untuk mencari alamat yg dituju dan nama komplek perumahan tersebut. Karena selama ini banyak masyarakat yg kebingungan mencari dan mengetahui apa nama perumahan tersebut.	Perum Akcaya Indah Lestari 1 Rt 04 Rw 02 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
9	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/ Pengembangan Sistem Drainase	Belum adanya drainase di gg. mambo yg memadai, dengan laju pertumbuhan penduduk yg pesat hingga membuat kebutuhan akan drainase sangat mendesak, dikhawatirkan dikemudian hari dapat menjadi masalah yang serius bagi masyarakat terutama di bidang kesehatan.	Gg. Mambo Rt 02 Rw 01 Dusun Baniang Hulu , Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
10	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Hibah Keagamaan	Sebagai sarana tempat ibadah yang baru selesai dibangun, Surau Baiturrahman membutuhkan banyak sekali perhatian. Diharapkan surau tersebut selain menjadi sarana tempat ibadah juga bisa menjadi sarana belajar untuk anak-anak dalam menimba ilmu agama.	Gg. Mambo Rt 02 Rw 01 Dusun Baniang Hulu, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
11	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/ Pengembangan Jalan dan Jembatan Lingkungan	Selama ini jalan tembusan dari Sungai Ana ke Jerora 2 menjadi salah satu jalur alternatif warga untuk aktifitas sehari-hari. Selain itu jalan ini menjadi jalur yang sangat kompleks untuk warga dalam hal perekonomian.	Rt. 01 Rw. 01 Dusun Baniang Hulu, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
12	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/ Pengembangan Jalan dan Jembatan Lingkungan	Jalan M. Noor Daud ini menjadi salah satu jalan warga untuk menuju fasilitas kesehatan yaitu RSUD Ade M. Djoen Sintang. Jalan ini juga menjadi salah satu jalur untuk melakukan evakuasi dan pengiriman bantuan bagi warga Sungai Ana apabila terjadi bencana banjir melanda.	Jl. M. Noor Daud Rt 01 Dusun Baniang Hulu, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
13	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tidak adanya mobil ambulance desa sebagai sarana untuk fasilitas kesehatan sering menyulitkan masyarakat untuk membawa keluarga mereka yang sakit keras menuju tempat pelayanan kesehatan. Apalagi jika ada masyarakat yang membutuhkan kendaraan ambulance untuk membawa keluarga mereka yang meninggal dunia, maka mereka harus mencari mobil ambulance sampai keluar Desa. Betapa pentingnya keberadaan mobil ambulance bagi masyarakat kami.	Rt. 010 Rw 002 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
14	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan/Pemeliharaan Puskesmas	Masih banyaknya warga yang belum/tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, Maka diharapkan dengan adanya fasilitas kesehatan berupa PUSKESMAS amat sangat diperlukan. Sering ditemukannya masalah dimasyarakat tentang pelayanan kesehatan yang susah dan sangat memberatkan masyarakat, dan masyarakat yang ditolak di fasilitas kesehatan yg ada.	Rt. 11 Rw 002 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
15	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan Makam, Pagar Makam	Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan makin banyaknya wilayah pemukiman baru hingga membuat kebutuhan akan tanah makam sangat mendesak untuk diadakan lahan makam lagi. Dikhawatirkan juga lahan makam yang ada tidak dapat menampung lagi, dikarenakan laju pertumbuhan penduduk yang pesat.	Jl. Hj. Fatimah Rt 011 Rw 002 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
16	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Hibah Bidang Olah Raga (Hibah Koni, dll)	Kurangnya fasilitas olah raga yang memadai, banyak membuat para pemuda yang mempunyai bakat di bidang olahraga kurang mampu untuk meningkatkan prestasi mereka. Akhirnya minat pemuda akan olahraga dirasa masih sangat kurang.	Rt 006 Rw 002 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
17	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan/rehabilitasi gedung	Sulitnya akses menuju kantor desa, hingga menyulitkan masyarakat dalam mengurus keperluan administrasi. Banyak sekali masyarakat yang merasa kesulitan untuk mencari keberadaan kantor desa hingga membuat mereka kesasar. Diharapkan dengan adanya kantor baru dapat memudahkan masyarakat dalam urusan administrasi. Juga sempitnya lahan dan akses yang ada.	Jl. PDAM Rt 011 Rw 002 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
18	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Hibah Keagamaan	Kurangnya lahan parkir yang ada di Gereja GKII Gracia hingga menyulitkan para jamaat gereja untuk melakukan peribadatan dengan tenang. Para jemaat sering merasa kesulitan untuk parkir kendaraan mereka, dikarnakan minimnya lahan parkir yang ada di gereja GKII Gracia.	Jl. Yc. Oevang Oeray Rt 012 Rw 002 Dusun Griya Palapa Jaya, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
19	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Hibah Keagamaan	Kurangnya sarana dan prasarana yang dipunyai masjid Al-Jihad Sungai Ana, diharapkan masjid Al-Jihad dapat menjadi tempat untuk anak-anak mendapatkan ilmu di bidang agama dengan baik, selain menjadi tempat ibadah masjid Al-Jihad juga dapat menjadi tempat masyarakat untuk menyelesaikan/musyawarah.	Jl. Baning Hulu Rt. 001 Rw 001 Dusun Baning Hulu, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
20	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kurangnya lembaga atau instansi terkait dalam hal pelatihan dibidang ekonomi kreatif, yang pada akhirnya membuat para pemuda dan masyarakat kurang memiliki ketertarikan dibidang umkm. Diharapkan dengan adanya pelatihan-pelatihan dapat merangsang minat para pemuda dan masyarakat mengembangkan bakat yang ada.	Rt 011 Rw 002 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
21	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan/Rehabilitasi/Peninggatan/ Pengembangan Sistem Drainase	Kurangnya drainase yang ada, yang mengakibatkan banjir melanda di rt 12,apalagi jika hujan melanda wilayah itu sering terkena banjir. Sejak parit hulan wisata ditutup dan hujan dengan intensitas sedang dan lebat turun maka bisa dipastikan warga rt 12 khususnya di gg. lintas wisata pasti kebanjiran.	Jl. yc. Oevang Oeray Gg. Lintas Wisata Rt 012 Rw 003 Dusun Griya Palapa Jaya, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
22	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan/Rehabilitasi/Perin gkatan/ Pengembangan Sistem Drainase	Belum adanya drainase lanjutan dari Gg. palawija ke saluran terusnya , dikhawatirkan dikemudian hari dapat menyebabkan masalah banjir di area gg. Hidayah.Maka perlu dilakukan pembuatan parit baru dari belakang bengkel AHAS Segitiga Motor tembus keparit yang ada.	Jl. Yc. oevang Oeray Rt 012 Rw 003 Dusun Griya Palapa Jaya, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
23	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan/Rehabilitasi/Perin gkatan/ Pengembangan Sistem Drainase	Kurang memadainya drainase yang ada di rt 11, hingga menyebabkan banjir ketika hujan lebat melanda. Bisa dipastikan ketika hujan lebat turun warga yang ada di sekitar parit pasti kebanjiran hingga masuk ke rumah warga.	Rt 011 Rw 002 dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
24	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Padatnya pemukiman yang ada di Perum Akcaya Indah Lestari1, dikhawatirkan terjadi kebakaran.Guna menangani masalah tersebut diperlukanlah HIDRANT AIR dan GROUND TANK untuk menangani masalah kebakaran.Berkaca pada kasus sebelumnya,karna tidanya hidrant air dan ground tank menyebabkan terhambatnya proses pemadaman api oleh Dinas DAMKAR,karna susahny mendapatkan sumber air.	PERUM Akcaya Indah Lestari 1 Rt 004 dan Rt 005 Rw 002 dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
25	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan/Rehabilitasi/Perin gkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan	Belum adanya jalan gg. Barokah yang baik,hingga menyebabkan beberapa warga tidak mempunyai akses jalan.Selama ini mereka menggunakan tanah warga sebagai sarana untuk melakukan aktifitas sehari-hari.Apabila tanah tersebut digunakan/dibangun oleh pemilik lahan maka beberapa warga tersebut tidak mempunyai jalan/tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana mestinya.	Rt 011 Rw 002 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
26	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan/Rehabilitasi/Perin gkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan	Rusaknya jalan yang ada dilingkungan perumahan Griya Wisata Permai Blok G sampai H sangat menyulitkan warga yang tinggal di Blok tersebut.Jalan tersebut juga merupakan jalan utama yg digunakan warga untuk melakukan kegiatan sehari-hari.	Perum Griya Wisata Permai Rt 008 Rw 003 Dusun Griya Palapa Jaya, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
27	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan/Rehabilitasi/Perin gkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan	Kurang memadainya jalan di Perum Akcaya Indah Lestari 1 di Blok I no 9 sampai Blok I No 20, Apabila banjir melanda jalan ini sering terendam dan ndak bisa dilewati.	Perum Akcaya Indah Lestari 1 Rt 004 Rw 002 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
28	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan/Rehabilitasi/Perin gkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan	Rusaknya jalan Gg. Amanah yang mengakibatkan terganggunya aktifitas warga sehari-hari.Jalan gang yang mempunyai panjang 120 m tersebut merupakan akses yang sangat penting bagi warga.	Rt 010 Rw 002 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
29	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan/Rehabilitasi/Perin gkatan/ Pengembangan Sistem Drainase	Belum adanya drainase di belakang Perumahan Btn Akcaya Indah Lestari 1 Blok I No 10 sampai Blok I No 20, Yang pada akhirnya area tersebut sering terkena banjir apabila hujan lebat melanda.	Perum Akcaya Indah Lestari 1 Rt 004 Rw 002 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
30	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Hibah Keagamaan	Kurangnya lokal yang dipunyai ponpes MISBAH AL-FATIH,sarana dan prasarana TK KHADIJAH membuat proses belajar mengajar kurang optimal.	Jl. Yc. Oevang Oeray Rt 012 Rw 002 Dusun Griya Palapa Jaya, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
31	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Hibah Keagamaan	Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki ponpes TAHFIZ QUR'AN membuat para santri kesulitan dalam kegiatan sehari-hari.	Jl. Yc. oevang Oeray Rt 006 Rw 002 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
32	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pembangunan/Rehabilitasi/Perin gkatan/ Pengembangan Sistem Drainase	Tidak adanya drainase yang ada di blok A-B Perum Griya Wisata Permai, menyebabkan wilayah tersebut sering banjir apabila hujan turun. Yang pada akhirnya alir hujan sering masuk kerumah warga ketika hujan turun.	Perum Griya Wisata Permai Rt 007 Rw 003 Dusun Griya Palapa Jaya, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
33	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Penyediaan Bibit Ikan	Tingginya minat masyarakat akan ikan lele dan susahny mengembang biakkan ikan lele, hingga membuat masyarakat sering mendatangkan bibit ikan lele dari luar daerah.	kelompok peternak lele Rt 001, Rt 011 dusun Baning Hulu dan Dusun Sungai Sawak , Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
34	01-02-2023	Marlin Syahalam, S.E	Pengembangan Destinasi Wisata	Kurangnya perhatian dari berbagai pihak tentang kegiatan ROBO-ROBO, dikhawatirkan kegiatan tradisi seperti itu bisa hilang. Diharapkan Dinas terkait dapat menjebatani kegiatan robo-robo yg dilaksanakan oleh pihak Desa Sungai Ana menjadi agenda tahunan yang dapat menarik wisatawan dari luar daerah dan memperkenalkan kegiatan tersebut pada level Nasional.	Jalan Baniang Hulu rt 001 rw 001 Dusun Baniang Hulu, Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan